


REMOVEDOR DE ÓXIDO W-MAX



Descripción del producto

El Removedor de herrumbre W-MAX elimina todo residuo de óxido, herrumbre, o corrosión en las superficies tanto de acero carbono y hierro. Actúa como decapante, desengrasante y fosfatizante de superficies metálicas herrumbreadas. Después de su aplicación, la superficie quedará químicamente desoxidada, formando una capa de fosfato que impide nuevas oxidaciones y formaciones de herrumbre. Actúa como un desengrasante, removedor de aceites, grasas y gomas, mejorando la adhesión de pinturas y protectores de superficies.

Características

- Acción decapante.
- Acción fosfatizante.
- Acción desengrasante.
- Mejora los tiempos de limpieza.
- Alto rendimiento: 250 mL son suficientes para 4 m² con 1 capa de recubrimiento.
- Remueve óxido, herrumbre o corrosión.
- Forma una capa que evita la posterior formación de herrumbre.
- Limpia la superficie eliminando grasas y aceites.
- Prepara la superficie para ser pintada.
- No se necesitan procesos mecánicos o de abrasión.

Aplicaciones

- Remoción de herrumbre en estructuras de acero carbonado e hierro no pintado como carrocerías, implementos agrícolas, bloques de motor, chasis, portones, barandillas, coberturas metálicas, etc.

Modo de usar

- Remueva el exceso de herrumbre con un cepillo metálico o una lija.
- Aplique el producto sobre la superficie metálica con la ayuda de un pincel o por inmersión.
- Espere la reacción total del producto, que demora entre 10 y 45 minutos.
- Si es necesario, repita la operación.
- Enjuague la pieza, asegurándose que todo el producto ha sido removido.
- Seque la superficie.
- Le recomendamos que se aplique una capa de Zinc en spray (Art. No. 20893 113 114/114 114) para evitar la formación de nuevos puntos de herrumbre.

Datos técnicos

Estado físico	Líquido
Color	Verde
Olor	Levemente alcohólico
pH a 25 °C	2,0
Densidad a 20 °C	1,292 g/cm ³

Contenido	Art. No.	U/E
5 Litros	0890 130 261	1